

**בקרת איכות  
2020**

# כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2019. **100% נקי.**

סוג הדגימות	מספר הדגימות שתוכננו	מספר הדגימות שבוצעו עפ"י תכנית	אחוז ביצוע	מספר הדגימות שבוצעו בסה"כ	מספר דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	מספר דגימות חריגות	טווח תוצאות
איכות מיקרוביאליות	595	595	100%	598	4	0	
כלור	595	595	100%	598	0	0	0.2-0.6 מג"ל (0.1-0.5 מג"ל)
עכירות (יע"ב)	595	595	100%	598	0	0	יע"ב (רמה מירבית מותרת 1 NTU)
פלואוריד	8	2	25%	2	0	0	0.10-0.20 מג"ל (רמה מינימלית מותרת 1.7 מג"ל)
טריהלומתאנים	2	2	100%	2	0	0	0.001-0.0011 (תקן 0.1 מג"ל)
מחמט	20	18*	90%	18	0	0	2-22 מק"מל (תקן 10 מק"מל)
							0-1.4 מג"ל (תקן 1.4 מג"ל)
							0-0.6 (תקן 1 מג"ל)

\* שתי הנקודות החסרות בדיוגם מחמת לא היו פעילות



**מוקד השירות 24 שעות:  
1-800-84-8888**

**בברכה, מרכז השירות**  
תאגיד 'מי שמש'