

כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2022. **100% נקי.**

סוג הדגימות	מספר הדגימות שיתוכנו	מספר הדגימות שבועו עפ"י תכנית	ביצוע אחוז	מספר הדגימות שבועו בסה"כ	מספר דגימות חריגות	מס' דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	סווח תוצאות
איכות מיקרוביאליות	701	701	100.00%	701	0	0	0
כלור	701	701	100.00%	701	0	0	0.2-0.6 מג"ל (0.5-0.9 מ"מ)
עכירות (יע"נ)	701	701	100.00%	701	0	0	יע"נ (רמה מייבית מותרת 1 טו"א)
פלוואריד	8	6	75.00%	6	0	0	0.10-0.20 מג"ל (רמה מייבית מותרת 1.7 מ"מ)
טריהלומתאנים	2	2	100.00%	2	0	0	0.0001-0.0011 מג"ל (תקן 0.1 מ"מ)
טווח	עופרת	18	94.44%	17	0	0	2-2.2 < מג"ל (תקן 1.4 מ"מ)
	נחושת	18	94.44%	17	0	0	0 (תקן 1.4 מ"מ)
	ברזל	18	94.44%	17	0	0	0-0.6 (תקן 1 מ"מ)

בברכה, מרכז השירות
תאגיד 'מי שמש'

